



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району

(наименование территориального органа МЧС России)

682860 Хабаровский край п. Ванино ул. Украинская-5 «а», тел. (842137) 7-08-86 e-mail: selivanoff76@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

680003 г. Хабаровск ул. Союзная, 3а, тел. (84212) 41-29-40. e-mail: osguhab@sovintel.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Акт № 96

обследования

«05» июля 2019 года

п. Ванино

(город, село, поселок)

14 ч. 00 мин.

ВрИО начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)

Алексеев Андрей Юрьевич

в период с 09 ч. 00 мин. « 05 » июля 2019 г. по 13 ч. 00 мин. « 05 » июля 2019 г.

проведено обследование документов, объекта заявителя на территории, в зданиях и сооружениях

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа городского поселения «Рабочий поселок Октябрьский» Ванинского муниципального района Хабаровского края

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

расположенного (-ых) по адресу: п. Октябрьский, ул. Центральная, 1а

при обследовании совместно с директором МБОУ СОШ п. Октябрьский Широковой О.В.

(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального

предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

МБОУ СОШ п. Октябрьский расположено в здании первой степени огнестойкости, четырехэтажное, отопление центральное водяное, освещение электрическое.

(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений), расположенных на территории объекта),

Территория содержится в чистоте, подъезды к зданию свободны, не загромождаются. Пожарные гидранты на территории отсутствуют. Ближайший гидрант расположен на расстоянии 40 метров от здания, содержится в исправном состоянии.

Помещения оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации, системой радиомониторинга пожарной сигнализации, системой оповещения

количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

и управления эвакуацией людей при пожаре (способ оповещения - речевой - передача специальных текстов), которые обслуживаются специализированной организацией.

пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных

Произведены профилактические испытания электрооборудования, в дефектной ведомости технического отчета замечаний нет. Распорядительные документы (приказы, инструкции), определяющие противопожарный режим на объекте имеются.

Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

Инструктаж о мерах пожарной безопасности с персоналом МБОУ СОШ п. Октябрьский проведен. Лица, ответственные за пожарную безопасность, назначены приказом, прошли обучение по программе пожарно-технического минимума. Оборудован уголок пожарной безопасности. Планы эвакуации людей на случай пожара имеются. Количество огнетушителей соответствует нормам. Огнетушители, переосвидетельствованы, вывешены на видных местах. Количество эвакуационных выходов соответствует нормам. Деревянные конструкции чердачного помещения обработаны огнезащитным составом.

2) в ходе обследования установлено:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
1		
2		

С Актом обследования ознакомлен:

директор ЛЭОУ с/ош  
п. Октябрьский

М.И.И.  
(подпись)

(фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«05» июль 20 19 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

директор ЛЭОУ с/ош  
п. Октябрьский

М.И.И.  
(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

«05» июль 20 2019 г.

Вывод по результатам обследования:

Состояние объекта соискателя лицензии позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности.

Обследование проводил:

ВРИО начальника ОНД по р.п. Ванино и Ванинскому муниципальному району А.Ю. Алексеев  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«05» июль 20 19 г.

